

Nieuwsbrief

www.plechelmuskerk.nl

email: info@plechelmuskerk.nl



Restauratie H. Plechelmus Kerk Deurningen

Winter 2011

Waar staan we met de restauratie van onze St. Plechelmuskerk?

Het is echt waar! Nu -eind 2011- kunnen we opschrijven dat de beeldbepalende gebouwen in het hart van Deurningen aan de buitenkant volledig gerestaureerd zijn.

Vanaf 2006 hebben we samen gesproken en nagedacht wat ons te doen staat voor het in stand houden van onze toren, kerk en pastorie. Samen ook hebben we ja gezegd en samen hebben we woord gehouden om deze buitengewoon belangrijke klus te realiseren. Het resultaat is prachtig en daar mogen we trots op zijn.

EN WAT STAAT ONS NOG TE DOEN?

Vanaf 2 januari a.s. beginnen we met het opknappen van de binnenkant van onze prachtige, in 1912/1913 in neo-gotische stijl gebouwde kerk. Kapot stucwerk en voegwerk in de kerk en zangzolder worden hersteld en alle plafonds, wanden en houtwerken worden geschilderd. De hoogste plekken in de kerk zijn ca. 12 meter hoog.

De binnenkant van de kerk wordt gedurende de maanden januari en februari geheel voorzien van een steiger met bevloering en een folie op een hoogte van ca. 5 meter. Alle gangen en deuren blijven met enige beperkingen toegankelijk. Het zicht in de kerk wordt plaatselijk beperkt door de steigerpalen.

We kunnen de kerk blijven gebruiken voor alle gebruikelijke vieringen en de Mariakapel blijft gewoon toegankelijk. Elke zaterdag worden de banken stofvrij gemaakt. Bij gewone weekendvieringen gebruiken we het voorste deel van de kerk t/m de zijbeuken ter beperking van de schoonmaak. Om vervuiling te voorkomen worden kussens op stapels in de gangen gelegd. U kunt voor gebruik tijdens de viering een kussen meenemen en daarna weer terug leggen.

De verlichting, geluidsinstallatie en verwarming bevinden zich beneden de steigervloer en blijven dus in gebruik. De ringleiding voor slechthorenden moet voor het werk tussentijds verwijderd worden. In maart wordt de nieuwe ringleiding aangelegd.

Het grote kerkorgel wordt in de eerste week van januari ingepakt door de orgelbouwer en in de maand maart gerenoveerd. Dat betekent, dat het grote kerkorgel in de maanden januari tot en met maart buiten gebruik blijft. De piano en het kleine orgel zijn wel beschikbaar. Eind maart zijn alle werkzaamheden voltooid.

Beelden en schilderijen worden tijdens de restauratie opgeslagen buiten de kerk.

HOE DAARNA VERDER?

Na het gereed komen van de werkzaamheden en de eindafrekeningen van uitvoerende bedrijven kunnen we de einddeclaraties samenstellen voor subsidiërende instanties. Medio 2012 zijn alle praktische en administratieve werkzaamheden afgerond en kunt u een nieuwe Nieuwsbrief verwachten.

En dan is het tijd te kijken of en hoe we invulling kunnen geven aan 100-jaar parochiekerk in 2013 en 350 jaar R.K. Geloofsgemeenschap Deurningen.

Alle redenen voor een herdenking en een feest.

“ONZE KERK BLIJFT IMMERS STAANDE”

ST. PLECHELMUS
DEURNINGEN

**Houd
onze kerk
staande!**

Reknr. 12 32 30 640

www.plechelmuskerk.nl

DE PROJECT ORGANISATIE

Ondersteuningsgroep: Anneke Wiltuis, Chris Kreeze
Communicatiegroep: Jan Sonder, Gerrit Aarninkhof
Middelengroep: Edwin Brummelhuis, Johan Kleissen,
Ben Oude Middendorp, Jan Schepers
Restauratiegroep: Harry Lansink, Jan Mulder, Alphons Scholten
Contacten met media: Henk Mulder
Projectcoördinator: Gerrit Aarninkhof

